



オールセラミックスクラウン支台歯形成

オールセラミッククラウンの理想的支台歯形成の注意ポイントです。


前歯部の形成





臼歯部の形成



ブリッジの形成



シュルダーク部の形成
ショルダーク形成もしくはヘビーシャンファーク形成



遊離エナメルは禁物、
不適合の原因となります。